

Referenzliste

Schadstofferkundungen



Projekt	Auftraggeber	Projektart	Bundesland	Größenordnung (zB. Kubatur)	Besonderheit (zB schadstoffbelastet)
3401_Micheldorf	Hellweg GmbH & Co. Immobilien KG	Hochbau	OÖ	> 3500 m ³ Einkaufszentrum	Schadstofferkundung gem. BaustoffrecyclingVO und Erkundung einer Tankstelle
3450_Fronius Thalheim	Gerstl	Hochbau	OÖ	> 3500 m ³ Büroobjekt	Schadstofferkundung eines Abbruchs
3460_Sozialzentrum Kallham	ARGE Kallham	Hochbau	OÖ	> 3500 m ³ Altenheim	Schadstofferkundung eines Gebäudeabbruchs
3463_Hauch	Herr Hauch	Hochbau	OÖ	Wohnhaus	Schadstofferkundung eines Abbruchs
3472_Kühlraum	Sallaberger	Hochbau	Sbg	Gewerbeobjekt	Schadstofferkundung eines Abbruchs - Kühlraum mit Teerkork
3448_ABA Walding	A.Zaussinger Bau- und Transporte GmbH	Tiefbau	OÖ	Straße	Schadstofferkundung Asphalt
3467_Straßenverwaltung St. Pölten	Magistrat der Stadt St. Pölten	Tiefbau	NÖ	Straße	Schadstofferkundung Asphalt
3469_Zaussinger Steinparzerstrasse	A.Zaussinger Bau- und Transporte GmbH	Tiefbau	OÖ	Straße	Schadstofferkundung Asphalt
3528_Aspaltproben A7	Asfinag	Tiefbau	OÖ	Straße	Schadstofferkundung Asphalt